

Informe de inspección



PLACA	FCM615	MARCA	RENAULT	MODELO	2006	COLOR	BEIGE	INSPECCIÓN	236403	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		1		ASEGURADORA		PERSONAL		OFICINA		MEDELLIN
INTERMEDIARIO		8A AUTOS RIO SUR		KILOMETRAJE		204,351		COD. FASECOLDA		08002195
NÚMERO MOTOR		C708Q006501		NÚMERO CHASIS		9FBC06V056L006549		NÚMERO SERIAL		NO TIENE

AUTOMOVIL TWINGO U AUTHENTIQUE MT 1200CC 16V A

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

CARROCERÍA	FRENOS	LLANTAS	INFERIOR	PISOS
X				
AMORTIGUADOR	EST TÉCNICO	CHASIS	PLACAS	ALINEACIÓN
X				

RESUMEN GENERAL DE LA INSPECCIÓN

 REVISIÓN MECÁNICA DE PISTA	 REVISIÓN CARROCERÍA	 REVISIÓN INFERIOR
DESVIACIÓN DE TRAYECTORIA <input type="text" value="REQUIERE REVISION"/> SUSPENSIÓN <input type="text" value="REQUIERE MANTENIMIENTO"/> FRENOS <input type="text" value="REQUIERE MANTENIMIENTO"/>	NÚMERO DE PIEZAS INTERVENIDAS ESTRUCTURALES <input type="text" value="8"/> SEMIESTRUCTURALES <input type="text" value="3"/> NO ESTRUCTURALES <input type="text" value="8"/> PIEZAS MAL REPARADAS <input type="text" value="7"/> OBSERVACIONES CARROCERÍA E INFERIOR GFCM615,FCM615.	NÚMERO DE PIEZAS INTERVENIDAS ESTRUCTURALES <input type="text" value="3"/> SEMIESTRUCTURALES <input type="text" value="1"/> MÓVILES <input type="text" value="1"/> PIEZAS MAL REPARADAS <input type="text" value="0"/> FUGAS <input type="text" value="0"/>
Para ver resultado en detalle diríjase a las páginas 2 y 3.	Para ver resultado en detalle diríjase a la página 5.	Para ver resultado en detalle diríjase a la página 6.

REVISIÓN INFORME GENERAL

 DINAMÓMETRO	 EMISIÓN DE GASES	 PRUEBA DE ESCANER
INFORME GENERAL MOTOR <input type="text" value="Servicio No Solicitado"/>	INFORME GENERAL EMISIÓN <input type="text" value="Servicio No Solicitado"/>	INFORME GENERAL ESCANER <input type="text" value="Servicio No Solicitado"/>
OBSERVACIONES DINAMÓMETRO	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página de informe de emisiones (EMISSION).	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página resultado escaner.
Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 4.	 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	 HISTORIAL DE TRANSITO RUNT
	INFORME GENERAL RSI <input type="text" value="Servicio No Solicitado"/> Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 7.	INFORME GENERAL RUNT <input type="text" value="INF.RUNT NO PRESENTA NOVEDADES"/> Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 7.

CONSULTA DE FASECOLDA	CONSULTA SIMIT	CONSULTA IMPUESTOS
INFORME GENERAL FASECOLDA <input type="text" value="Servicio No Solicitado"/>	INFORME GENERAL SIMIT <input type="text" value="Servicio No Solicitado"/>	INFORME GENERAL IMPUESTOS <input type="text" value="Servicio No Solicitado"/>
Para ver resultado en detalle dirigirse a la página de informe de reclamaciones.	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página Consulta / Estado de cuenta en línea.	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página Impuestos Antioquia.

Se recomienda realizar a su vehículo antes de la compra una alineación de dirección doble, con está se pueden detectar otros problemas mecánicos y estructurales que no es posible encontrarlos en el proceso de inspección efectuado a su vehículo; a su vez realizar el estudio técnico de las autoridades competentes SIJIN y el historial del RUNT para descartar multas, embargos y SALVAMENTOS.

Esta es una revisión personal en la cual se verifica el comportamineto de algunos componentes estructurales y mecánicos de su vehículo y no indaga sobre la vida útil de ellos. Esta prueba no compromete a AUTOTEST S.A en la comercialización del vehículo.