

Informe de inspección



PLACA	LGQ989	MARCA	KIA	MODELO	2023	COLOR	GRIS	INSPECCIÓN	237759		
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		1		ASEGURADORA		PERSONAL		OFICINA		MEDELLIN	
INTERMEDIARIO		DUVAN LONDOÑO		KILOMETRAJE		35,031		COD. FASECOLDA		04606145	
NÚMERO MOTOR		G4FGMZ766363		NÚMERO CHASIS		MZBER814BPN348684		NÚMERO SERIAL		NO TIENE	

CAMIONETA PASAJ. SELTOS ZENITH TP 1600CC 6AB A

OBSERVACIONES REVISIÓN ACTUAL

CARROCERÍA	FRENOS	LLANTAS	INFERIOR	PISOS
AMORTIGUADOR	EST TÉCNICO	CHASIS	PLACAS	ALINEACIÓN
X				X

RESUMEN GENERAL DE LA INSPECCIÓN

REVISIÓN MECÁNICA DE PISTA	REVISIÓN CARROCERÍA	REVISIÓN INFERIOR
DESVIACIÓN DE TRAYECTORIA REQUIERE MANTENIMIENTO	NÚMERO DE PIEZAS INTERVENIDAS ESTRUCTURALES 0 SEMIESTRUCTURALES 1 NO ESTRUCTURALES 1 PIEZAS MAL REPARADAS 1	NÚMERO DE PIEZAS INTERVENIDAS ESTRUCTURALES 0 SEMIESTRUCTURALES 0 MÓVILES 0 PIEZAS MAL REPARADAS 0 FUGAS 0
SUSPENSIÓN REQUIERE MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES CARROCERÍA E INFERIOR GLGQ989, LGQ989.	
FRENOS REQUIERE MANTENIMIENTO		
Para ver resultado en detalle diríjase a las páginas 2 y 3.	Para ver resultado en detalle diríjase a la página 5.	Para ver resultado en detalle diríjase a la página 6.



REVISIÓN INFORME GENERAL

 DINAMÓMETRO	 EMISIÓN DE GASES	 PRUEBA DE ESCANER
INFORME GENERAL MOTOR Servicio No Solicitado	INFORME GENERAL EMISIÓN Servicio No Solicitado	INFORME GENERAL ESCANER Servicio No Solicitado
OBSERVACIONES DINAMÓMETRO	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página de informe de emisiones (EMISSION).	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página resultado escaner.
	 SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN	 HISTORIAL DE TRANSITO RUNT
	INFORME GENERAL RSI Servicio No Solicitado	INFORME GENERAL RUNT Servicio No Solicitado
Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 4.	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 7.	Para ver resultado en detalle dirigirse a la página 7.

CONSULTA DE FASECOLD A	CONSULTA SIMIT	CONSULTA IMPUESTOS
INFORME GENERAL FASECOLD A Servicio No Solicitado Para ver resultado en detalle dirigirse a la página de informe de reclamaciones.	INFORME GENERAL SIMIT Servicio No Solicitado Para ver resultado en detalle dirigirse a la página Consulta / Estado de cuenta en línea.	INFORME GENERAL IMPUESTOS Servicio No Solicitado Para ver resultado en detalle dirigirse a la página Impuestos Antioquia.

Se recomienda realizar a su vehículo antes de la compra una alineación de dirección doble, con está se pueden detectar otros problemas mecánicos y estructurales que no es posible encontrarlos en el proceso de inspección efectuado a su vehículo; a su vez realizar el estudio técnico de las autoridades competentes SIJIN y el historial del RUNT para descartar multas, embargos y SALVAMENTOS.

Esta es una revisión personal en la cual se verifica el comportamineto de algunos componentes estructurales y mecánicos de su vehículo y no indaga sobre la vida útil de ellos. Esta prueba no compromete a AUTOTEST S.A en la comercialización del vehículo.



Informe de inspección

Fecha 13/09/2025

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
LGQ989	237759	1

ASEGURADORA	OFICINA	INTERMEDIARIO	TIPO POLIZA
PERSONAL	MEDELLIN	DUVAN LONDONO	PERSONAL
ORDEN	CLIENTE	C.C./NIT	TELEFONO
0	DUVAN LONDONO	79595509	2381896
DIRECCION	CIUDAD	MARCA	MODELO
CRA 83D NRO 31-60	MEDELLIN	KIA	2023
COLOR	SERVICIO	KILOMETRAJE	MATRICULADO A
GRIS	LIVIANOS	35,031	CARLOS QUIROZ
COD.FASECOLDA	VLR.FASECOLDA	MANIFIESTO	A.PROPIETARIO
04606145		352022000247763 06/06/2022	0
A.ACESORIOS	A.COMERCIAL	VEN.SEG.OBLIGATO.	TIPO TRANSPORTE
6		/ /	PARTICULAR
NUMERO MOTOR	NUMERO CHASIS	NUMERO SERIAL	ALARMA
G4FGMZ766363	MZBER814BPN348684	NO TIENE	MANUAL

OBSERVACION REVISIONES ANTERIORES

FECHA INSPEC.	TIPO INSPEC.	KILO-METRA.	CARRO-CERIA	FRENOS	LLANTAS	INFERI.	PISOS	AMORTI-GUADOR	ESTUDIO TECNICO	CHASIS	PLACAS	PROPIE-TARIO	ALINEA
13/09/2025	INPEC. SENC	35,031						X				X	X

CAMIONETA PASAJ. SELTOS ZENITH TP 1600CC 6AB A

ESTE VEHICULO **SI** PRESENTA OBSERVACIONES

OBSERVACION REVISION ACTUAL

CARROCERIA	FRENOS	LLANTAS	INFERIOR
PISOS	AMORTIGUA.	EST.TECNI.	CHASIS
	X		
PLACAS	PROPIETAR.	ALINEACION	
	X	X	

NOTAS ACLARATORIAS

Se recomienda realizar a su vehiculo antes de la compra una alineacion de direccion doble, con esta se pueden detectar otros problemas mecanicos y estructurales que no es posible encontrarlos en el proceso de inspeccion efectuado.a su vez realizar la revision de los sistemas de identificacion

Solicitante o representante

Elaborado por

ACEPTA REALIZAR INSPECCIÓN SIN SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN

ESTA ES UNA REVISION PERSONAL EN LA CUAL SE VERIFICA EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNOS COMPONENTES ESTRUCTURALES Y MECANICOS DE SU VEHICULO Y NO INDAGA SOBRE LA VIDA UTIL DE ELLOS. ESTA PRUEBA NO COMPROMETE A AUTOTEST S.A EN LA COMERCIALIZACION DEL VEHICULO




Auto-Test

Informe de trayectoria y suspensión

	Fecha	13/09/2025
PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
LGQ989	237759	1

Trayectoria


DESVIACION DE TRAYECTORIA	VALOR	OBSERVACION
Rueda Delanteras	7 mm/m	Puede presentar desgaste irregular de ll
Rueda Traseras	14 mm/m	Puede presentar desgaste grave de llanta



Suspensión

SUSPENSION	VALOR	OBSERVACION
RUEDAS DELANTERAS		
Izquierda	62 %	Normal Comportamiento
Derecha	43 %	Regular Comportamiento
Diferencia	31 %	Presenta alta diferencia entre amortiguas
RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	60 %	Normal Comportamiento
Derecha	54 %	Normal Comportamiento
Diferencia	10 %	No presenta diferencia entre amortiguado

Malas	24% y 0%
Regulares	44% y 25%
Buenas	100% y 45%
Regulares	44% y 25%
Malas	24% y 0%



Fecha 13/09/2025

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
LGQ989	237759	1

Frenos

43%-0%
MALO47%-44%
REGULAR48%-100%
BUENO

FRENOS	VALOR	OBSERVACION
RODAMIENTO RUEDAS DELANTERAS		
Izquierda	98 N	No presenta resistencia a rodar
Derecha	78 N	No presenta resistencia a rodar
OVALIZACION RUEDAS DELANTERA		
Izquierda	18 %	Presenta leve deformación en disco ó cam
Derecha	19 %	Presenta leve deformación en disco ó cam
DIFERENCIA DE FUERZA		
Ruedas Delanteras	1 %	Frena recto
EFICACIA FRENADA		
Delantero		Eficacia de frenado eje delantero
RODAMIENTO RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	59 N	No presenta resistencia a rodar
Derecha	49 N	No presenta resistencia a rodar
OVALIZACION RUEDAS TRASERAS		
Izquierda	22 %	Presenta alta deformación en disco ó cam
Derecha	16 %	Presenta leve deformación en disco ó cam
DIFERENCIA DE FUERZA		
Ruedas Trasera	0 %	Frena recto
EFICACIA FRENADA		
Trasero		Eficacia de frenado eje trasero
Esfuerzo		Esfuerzo total del vehiculo
Peso	1384 kg	Peso total del vehiculo
EFICACIA TOTAL DE FRENADA		
Total delantero + Trasero	72 %	Se detiene en el espacio deseado



Informe dinamómetro

INSPECCION PERSONAL SIN RSI (PAGINA 4/6)

Fecha 13/09/2025

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
LQG989	237759	1

TECNICO

KILOMETRAJE

35031

CUADRO DE DATOS GENERALES

Potencia del Fabricante	Max Potencia HP	@RPM	Max Torque	Unidad	@RPM
Potencia entregada					
Resultados de Potencia entregada					

MINIMA Y 3000 RPM

Rpm minimas:	No realizada	No realizada
Estado de la minima/Ralent	No realizada	No realizada
Ruidos en Valvulas	No realizada	No realizada
Ruidos en Motor	No realizada	No realizada
Humos escape a 3000 rpm	No realizada	No realizada
Ruidos motor a 3000 rpm	No realizada	No realizada

SISTEMA DE ENCENDIDO


Cables de alta	No realizada	No realizada
Bujias	No realizada	No realizada

SISTEMA DE REFRIGERACION

Nivel del agua	No realizada	No realizada
Calidad del agua	No realizada	No realizada
Fugas de agua	No realizada	No realizada
Ventilador	No realizada	No realizada
Radiador	No realizada	No realizada
Bomba de agua	No realizada	No realizada

EMBRAGUE Y DIFERENCIAL

Est.del embrague	No realizada	No realizada
Rod.del embrague	No realizada	No realizada
Caja de cambios	No realizada	No realizada
Soportes	No realizada	No realizada
Ruidos caja	No realizada	No realizada
Tracción/Diferencia	No realizada	No realizada



SISTEMA ELECTRICO

Voltaje de bateria	No realizada	No realizada
Correas	No realizada	No realizada
Arranque	No realizada	No realizada
Ind. de tablero	No realizada	No realizada
Luces	No realizada	No realizada

SISTEMA DE LUBRICACION

Nivel de aceite	No realizada	No realizada
Calidad aceite	No realizada	No realizada
Humos Int. motor	No realizada	No realizada
Presion aceite	No realizada	No realizada

OBSERVACIONES

No realizada

Apreciado Cliente : Esta es una prueba realizada sobre las condiciones actuales de funcionamiento del motor de su vehiculo. No garantiza ni la duracion del motor, ni la de sus sistemas, ni su desempeño posterior.

POR FAVOR REVISAR LAS OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL INFORME..


FIRMA RESPONSABLE

Auto-Test

Informe carrocería

	Fecha	13/09/2025
PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
LGQ989	237759	1

Carrocería



1	BUENO	13	REGULAR
2	RAYADO	14	FISURADO
3	BIEN REPARADO	15	NO TIENE
4	SUMIDO	16	REMOVIDO
5	GOLPEADO	17	REP. EN PROCESO
6	CORROIDO	18	BUENA REP. PARCIAL
7	MAL REPARADO	19	MALA REP. PARCIAL
8	DESCUADRADO	20	REPINTADO PARCIAL
9	GOLPE LEVE	21	MAL REPINTADO
10	CUARTEADO	22	MANCHADO
11	DESENGRAFADO	23	PINTURA GASTADA
12	BUENO REPINTADO		

Carroceria				Acc.exteriores		Acc.interiores	
Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
PUERTA DEL IZQ	SUMIDO	CAPOT	RAYADO	STOP ADICIONALES	BUENO	TABLERO	BUENO
G/FANGO DEL IZQ	RAYADO	FAROLA DERECH	BUENO	ANTENA	TIENE	TAP.PTA TRAS DER	BUENO
TORPEDO	BUENO	ESTRIBO DERECH.	BUENO	LUZ MEDIA DER	BUENO	ASIENTOS DELAN.	BUENO
G/FANGO DEL DER	BUENO	NAVE TRAS DER	MAL REPARADO	BOCELES	TIENE	ASIENTOS TRAS.	BUENO
PUERTA TRAS DER	MAL REPINTADO	COMPUERTA	RAYADO	CARPA	N/TIENE	RELOJ	BUENO
STOP DERECHO	BUENO	NAVE TRAS IZQ	SUMIDO	PORTA EQUIPAJES	NO TIENE	PARLANTES	BUENO
PANEL TRASERO	BUENO	PARAL CTRAL DE	BUENO	RINES ORIGIN.	TIENE	VIDRIOS ELECTRIC.	TIENE
PUERTA TRAS IZQ	BUENO	BOCALL. TRA. IZQ	N/TIENE	LUZ MED IZQ.	BUENO	PINTURA	METALIZADA
PARAL DEL IZQ	BUENO	PARAL TRA. IZQ.	BUENO	RINES LUJO	NO TIENE	TAPIZ. TECHO	BUENO
BOCALL. DEL. IZQ.	N/TIENE	RES DESEMPAÑA	TIENE	COCUYO IZQ	BUENO	TAP.PTA TRAS. IZQ	BUENO
VID.NAVE TRA. IZQ.	BUENO	PARABRISAS DEL	BUENO	PLUMILLA DEL.	BUENO	RADIO	TIENE
DIREC HIDRAULIC.	TIENE	BOMPER DELANT.	RAYADO	RETROVISOR IZQ	BUENO	MANIJAS INT.	BUENO
ESTRIBO IZQUI.	BUENO	VID.PTA DEL DER	BUENO	ROMPENIEBLAS	BUENO	SEGUROS ELECT.	TIENE
PERSINA	BUENO	STOP IZQUIERDO	BUENO	ESPOILER TRAS	NO TIENE	ENCEDEDOR	BUENO
FAROLA IZQUI.	BUENO	BOMPER TRASERO	BUENO	COCUYO DER	BUENO	TAPIZ. PISO	BUENO
PUERTA DEL DER	SUMIDO	VID PTA TR IZQ	BUENO	PLUMILLA TRAS.	BUENO	CINT.SEGURIDA	BUENO
VID PTA TR DER	BUENO	PARAL DEL DER	BUENO	RETROVISOR DER.	BUENO	TAP.PTA DEL.DER	BUENO
PARABRISAS TRAS	BUENO	PISO TRASERO	BUENO	ESTACAS	N/TIENE	RUEDA LIBRE	NO TIENE
CAPOTA	BUENO	BOCALL. TRA. DER.	N/TIENE	FURGON	N/TIENE	A / C	BUENO
PARAL CENT IZ	BUENO	PARAL TRA.DER.	BUENO			TABLERO INSTRU.	BUENO
BOCALL. DEL. DER	N/TIENE					GAVETA	BUENO
VID.NAVE TRA.DER.	BUENO					CONSOLA	BUENO
MARCADO SEG.	NO TIENE					TAP.PTA DEL. IZQ	BUENO
VID PTA DEL IZ	BUENO						




Informe inferior

Fecha 13/09/2025

PLACA	INSPECCION	CENTRO DE DIAGNOSTICO
LGQ989	237759	1

Chasis



1	BUENO	13	REGULAR
2	RAYADO	14	FISURADO
3	BIEN REPARADO	15	NO TIENE
4	SUMIDO	16	REMOVIDO
5	GOLPEADO	17	REP. EN PROCESO
6	CORROIDO	18	BUENA REP. PARCIAL
7	MAL REPARADO	19	MALA REP. PARCIAL
8	DESCUADRADO	20	REPINTADO PARCIAL
9	GOLPE LEVE	21	MAL REPINTADO
10	CUARTEADO	22	MANCHADO
11	DESENGRAFADO	23	PINTURA GASTADA
12	BUENO REPINTADO		

Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado	Detalle	Estado
STRIBO IZQ.	BUENO	PISOS CARROC	BUENO	PUNTA DEL IZQ.	BUENO	PUNTA DEL DR.	BUENO
CUNA MOTOR	BUENO	STRIBO DER.	BUENO	BIGOTE	BUENO	CALANDRIA	BUENO
G/POLVO MT IZQ	BUENO	FUGAS		FALDON	BUENO	TIJERA DEL DER.	BUENO
TORPEDO	BUENO	TIJERA DEL IZQ.	BUENO	CARTER	BUENO	G/POLVO MT DR	BUENO
BASE TIJERA DR	BUENO	BASE CAJA DIR.	BUENO	PUNTA TRA. DER	BUENO	PUNTA TRA. IZQ	BUENO
TIJERA TRS IZ	BUENO	TANQUE GASOLI.	BUENO	PISO MALETA.	BUENO	BASE TIJERA IZQ.	BUENO
TORRE IZQU.	BUENO	TORRE DERECH.	BUENO	PTA.INF.IZQ.	BUENO	TIJERA TRAS DER.	BUENO
PTA.INF. DER.	BUENO	G.POLVO.EJE IZQ	BUENO	G.POLVO.EJE DER.	BUENO	DESFASE DIAG.	NO TIENE
LARGUERO IZQ.	N/TIENE	LARGUERO DER.	N/TIENE	PUENTE MOTOR	N/TIENE	PUENTE CHASIS	N/TIENE
FUGA MOTOR	NO TIENE	FUGA CAJA	NO TIENE	FUGA CARTER	NO TIENE	FUGA FRENOS	NO TIENE
FUGA DIRECC.	NO TIENE						

Llantas

Ubicacion Llantas	Marca	Referencia	Profundidad
Llantas Delanteras	GOOD YEAR	215/60/17	5
Llantas Traseras	GOOD YEAR	215/60/17	6

